
B2
12
14
12'
A2
10
15
P
11'
A1
13
B1
11

FIG.1


50
40
22
12
29
29'
15
10
16
26
28
28'
P
20
25
27
27'
11
51
21
30

FIG.2



FIG.3a



FIG.3b


Z'
35
15
B
B
l
l
4
50
51
FNE
11
13
16
10
11'
A
30
Z
21
20
20

FIG.4a


45
Z'
15
51
B
50
FNE
12
16
1
12'
14
2
A
A
41
42
3
40
22
20
Z

FIG.4b



FIG.4c



FIG.4d



FIG.5



FIG.6



FIG.7a



FIG.7b



FIG.8